CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletin N° 253 du 15/09/94

d'après les observations des 13 et 14/09/94

BETTERAVE

Maladies

L'oïdium reste la maladie la plus inquiétante. De nouvelles "étoiles" très actives sont observées depuis plusieurs jours. Certaines betteraves sont entièrement couvertes de mycélium blanc. La cercosporiose commence à bien démarrer, la ramulariose et la rouille restent discrètes.

■ Compte-tenu de l'importance de l'oïdium cette année, il est nécessaire de prolonger la protection fongicide sur les parcelles à arrachage tardif et dont le dernier fongicide a été effectué entre le 10-15 août.

Attention: avec la virulence de l'oïdium, les protections fongicides ont perdu dans certains cas en efficacité (recolonisation précoce, parfois 15 à 20 jours après le dernier fongicide polyvalent). Si tel est le cas sur vos parcelles avec un arrachage prévu après le 10 octobre, il est impératif de réintervenir avec une triazole.

COLZA


Stade cotylédons à 3 feuilles.

Limaces

Les risques annoncés la semaine dernière se confirment et de gros dégâts sont parfois signalés (Villiers sous Praslin, Longpré le Sec, Ville sur Arce, Les Rivières Henruel...).

■ Intervenir dans tous les cas dès les premiers dégâts (voir dernier bulletin du 7/09/94).

altises sur colza



Altises

Toujours quelques piqûres d'altises observées sur feuillage mais l'activité de ce ravageur reste très faible.

Aucune capture n'est encore signalée en cuvette jaune.

Fréquence de pieds attaqués

Lieu	Stade % de	pieds
10 Bar/ Seine	3F	0
Villiers ss Praslin	2F	4
Magny Fouchard	1F	0
Messon	3F	0
Echemines	1F	20
Barberey	1F	4
Ville/Arce	3F	2
Aix en Othe	cotyl.	0
51 Sompuis	3F	0
Les Rivières Henri	uel 2F	0
Vanault le Chatel	cotyl.	4
Le Meix Tiercelin	cotyl.	4

■ Maintenir la surveillance sur les parcelles, surtout dès le retour d'un temps plus calme et ensoleillé.

Rappel du seuil de traitement :

3 pieds sur 10 avec morsures jusqu'au stade 2 feuilles. Après ce stade, 20 à 30 captures cumulées dans la cuvette jaune.

Pucerons

Le vol de pucerons verts n'a toujours pas commencé à la tour de Lavannes. Cependant, dans notre réseau, plusieurs parcelles de l'Aube ont quelques pieds porteurs d'un puceron ailé.

Fréquence de pieds porteurs

Lieu	% pieds
Virey sous Bar	4
Cosdon	8
Ville sur Arce	1

■ Pas de traitement insecticide.

MAIS

Pyrale

Des dégâts sont observés un peu partout malgré les traitements réalisés. Ceci s'explique en partie par le décalage entre le vol précoce de la pyrale et le stade plus tardif de traitement des maïs. De plus, le vol s'est prolongé jusqu'à la mi-août, contrairement aux années précédentes.

En Bref...

■ BETTERAVE : oïdium très virulent.

■ COLZA : dégâts de limaces. Peu d'insectes.

■ MAIS : dégâts de pyrale.

P78

Service Regional de la Protection des Vegetaux 62 Avenue Nationale - La Neuvillette BP 1154 - 51056 REIMS CEDEX Tel : 26.09.06.43 Fax : 26.87.14.64 ou 26.87.39.3: Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation